近期城区供水管道屡屡爆管

施工挖破是主因,水务集团提醒施工单位文明谨慎施工

通讯员 俞圆圆

9月1日凌晨,上礼泉大王庙畈DN400管道发生爆破。经查,建设单位在道路施工作业时,因施工防范措施不当,造成供水管道弯头接口脱出爆裂,导致天荷花园、热带雨林、麦霸歌厅、上礼泉东区、下礼泉村、尚礼苑、三源化工、永兴化工厂、消防队一带大范围停水。

来自县自来水公司抢修部门的信息表明,埋在地下的城市供水"血脉"屡遭破坏,并造成了严重后果。水管频频爆裂,给城市安全供水带来了隐患,亟需引起有关各方的重视。

野蛮施工是爆管主因

今年7月1日至9月10日的70天时间里,新昌城区大小自来水管破裂抢修322起,给市民生活造成不便。县自来水有限公司抢修队负责人分析,在322起抢修任务中,因工程施工挖破水管是主要原因,共210起,占到总数的65%。

据介绍,自8月12日至20日,仅南明新村就因施工挖破DN100及以上水管8次,不包括DN100以下管径的挖破次数。仅8月5日这一天,岙元的DN150管、七星桥下的DN200管、凤山新村43幢边的DN100管、人民西路13号的DN100管、凤山新村一鸣饭店门口的DN100管等分别被施工单位挖破。7月4日,七星桥下DN200管被挖破,抢修人员历时7个多小时才恢复供水;7月30日,七星大桥下DN200管再次被挖破。供水管道的屡屡挖破,不仅给广大居民用水带来严重影响,也给供水企业正常运营造成了很大的麻烦。另外,每次管道抢修后,恢复供水时总会产生一些自来水浑浊的现象,用户对此意见非常大。

据调查,地下供水管道屡遭破坏的主要原因,是由于施工单位野蛮施工所致。他们认为,挖破水管没有像挖破煤气管或电缆那样具有危险性,需要付出的代价小。对挖破水管造成损失的单位,由于执法部门处罚轻,因此起不到威慑作用。

调查发现,在施工前,不少施工单位不查看地下管道的资料信息。工程经层层转包后,真正施工的单位对地下管线并不清楚。有些施工单位即便清楚,也仅凭经验施工,或者为了赶工期、省经费而盲目施工,结果导致供水设施安全事件频频发生。

应加大对破坏供水的处罚力度

城市公共供水管道作为城市的重要基础设施,关系到成千上万群众的用水安全。挖破输水管不仅损失国家财产和水资源,而且给城市建设和管理造成严重损失和干扰。县自来水公司抢修队负责人告诉笔者,一次破坏就会白白流失掉许多自来水。

笔者以为,针对野蛮施工行为,建设、管理等部门在加强文明施工教育的同时,应加强部门协作,依法加大对破坏城市供水"血脉"的处罚力度,杜绝爆管事件的发生。

一边是野蛮施工损坏管道,一边是投入巨资改造旧管网。据悉,为避免因水管老旧发生破裂,提高供水管网水质和压力,县水务集团加大了旧管网的改造力度。年初来,投资320万元,实施磕下至鼓山西路DN1000龙山水厂出厂总管改造;投资120余万元,实施拔茅村供水管道改造;投资90余万元,实施上三溪村的旧供水管道改造;投资60余万元,实施庙前地、侯村片的旧供水管道改造;投资50余万元,实施王家安小区、南明新村的部份旧供水管道改造;投资40余万元,实施七星一路(三馆边)、大道西路80号1弄的旧供水管道改造。

水电公司安全生产标准化创建接受初检

通讯员 王 敏

9月10日,省水利厅水电中心、国际小水电中心、县水电局领导专家一行,对长诏水电公司安全生产标准化创建进行了评审前的全面模拟检查。

检查组一行在听取水电公司创建自评报告后,进行了实地检查。根据巡回路线图,检查组每到一处都仔细对照评审内容详细询问创建情况,了解创建过程中碰到的难点难题,交流商讨解决办法,并要求抓紧时间,保质保量完成部级标准创建工作。

随后,检查组在水电公司组织召开现场检查总结会,对水电公司的创建工作进行肯定,同时提出一些要求和建议。会议强调,安全生产标准化创建工作不是单纯的为一块奖牌而创建,而是力求通过创建工作契机建立安全生产长效管理机制,以不断提升企业文化建设、技术能力等,充分发挥更大的社会和经济效益。

供水热线24小时为您服务

通讯员 梁佳佳

自来水与每一位用户的生活息息相关。为了提升供水服务水平,树立企业新形象,最大限度地满足广大用户对自来水供应和服务方面的需求,县沃洲自来水公司开通了24小时供水服务热线:86024444,至今已十来年。如今,一旦出现了用水问题,用户首先想到的就是拨打这个热线电话。据悉,自开通到现在,热线值班室已接听电话8万多个,厚厚的记录本装满一个纸箱,每一本都密密麻麻记录着用户来电反映的情况。

"喂,您好,请您再耐心等等,我们抢修人员正在紧急抢修作业……"当天的供水热线值班人员卢敏敏正耐心地跟来电用户解释。"接线人员实行24小时在岗,全年无休。"抢修队队长张学铭介绍说,"遇到夏季用水高峰,接线员每天要接二三十个电话。"谈话间热线铃声响起,家住老城区的市民周先生打电话说,他家附近水管爆裂了,卢敏敏熟练地记录下周先生反映的情况并迅速通知了抢修人员进行处理。一个小时后,周先生回复称水管已经修好了。"能为用户解决着问题,很有成就感。只要用户满意,说声'谢谢',就是对我们工作最大的肯定。"卢敏敏说。

供水热线是用户与供水企业沟通的桥梁,是企业对外服务的窗口。如果遇到供水问题,值班室接线员实时在线提供耐心细致的服务,并根据用户的具体情况做出及时的安排措施,切切实实为用户提供了极大的便捷。

凡属下列范围内的故障,均可致电24小时供水热线报修:

1.供配水管线等设施爆管或破损、漏水的;

2.自来水阀井、水表箱等供水设施破损、缺失的;

3.结算水表以前(含结算水表)靠近水源侧供水设施损坏的;

4.其他公共供水管网设施及设备故障。

新昌水务微信公众号

■新闻链接

7月1日至9月10日水管抢修工作记录

7月1日至9月10日止,水务抢修队共计抢修次数为322起,日平均抢修4.6起,其中挖破抢修210起,占到总数65%。因抢修次数较多,现刊登DN(管径,下同)100管(含DN100管)以上管道抢修工作记录。

7月1日,城西湖DN400漏水抢修,历时4个小时。

7月3日,馒头山村DN100挖破抢修,历时2个小时。

7月3日,人武部大门口DN150漏水抢修,历时6个小时。

7月4日,七星桥下DN200挖破抢修,历时7个小时。

7月7日,印花新村4幢DN100漏水抢修,历时2个小时。

7月10日,西区菜场DN100挖破抢修,历时1.5个小时。

7月12日,制线厂门口DN100挖破抢修,历时5个小时。

7月13日,西区菜场门口DN100挖破抢修,历时2.5个小时。

7月14日,卧龙二村27幢边DN100漏水抢修,历时8.5个小时。

7月18日,平川路38号DN100漏水抢修,历时2个小时。

7月20日,印花新村4幢后DN100漏水抢修,历时1.5个小时。

7月21日,城西湖电站DN150挖破抢修,历时7.5个小时。

7月22日,青山头香樟树下对面DN100漏水抢修,历时4个小时。

7月24日,钟楼桥下DN100漏水抢修,历时1个小时。

7月24日,临城一村东沙路口DN100漏水抢修,历时6个小时。

7月26日,南复线桥下DN400漏水抢修,历时9个小时。

7月26日,鼓山桥下DN400漏水抢修,历时9个小时

7月27日,中喻村油漆市场门口DN200挖破抢修,历时5个小时。

7月28日,中喻村油漆市场门口DN150挖破抢修,历时6.5个小时。

7月30日,七星大桥下DN200挖破抢修,历时6.5个小时。

7月31日,凤山新村江北菜场门口DN200挖破抢修,历时6.5个小时。

8月1日,上礼泉永兴路8号DN200挖破抢修,历时3个小时。

8月2日,城东小学大门口DN100挖破抢修,历时2个小时。

8月3日,上三溪小学边DN100挖破抢修,历时4.5个小时。

8月3日,凤山新村新发快餐门口DN200挖破抢修,历时6个小时。

8月5日,岙元DN150挖破抢修,历时3个小时。

8月5日,七星桥下DN200挖破抢修,历时3个小时。

8月5日,凤山新村43幢边DN100挖破抢修,历时4个小时。

8月5日,人民西路13号DN100挖破抢修,历时2.5个小时。

8月5日,凤山新村一鸣饭店门口DN100挖破抢修,历时4.5个小时。

8月6日,新回路DN100挖破抢修,历时3个小时。

8月7日,天姥路185号DN100漏水抢修,历时2个小时。

8月7日,梅园新村20幢边DN100漏水抢修,历时1个小时。

8月8日,永兴路8号DN100挖破抢修,历时2个小时。

8月10日,天姥路口DN100漏水抢修,历时0.5个小时。

8月10日,鼓山桥下DN100挖破抢修,历时2.5个小时。

8月10日,天姥路与滨江路岔口DN100漏水抢修,历时1.5个小时。

8月11日,凤山新村34幢DN200管道挖破抢修,历时5个小时。

8月12日,南明新村12幢DN100挖破抢修,历时1.5个小时。

8月13日,大道中路187号DN100漏水抢修,历时1个小时。

8月13日,南明新村DN100挖破抢修,历时4个小时。

8月14日,南明新村路口坑边DN100挖破抢修历时2个小时

8月15日,凤山新村34幢2单元DN200管道挖破抢修,历时3.5个小时

8月16日,五龙岙村三队门口DN100挖破抢修,历时2.5个小时。

8月16日,南明新村12幢3单元DN100挖破抢修,历时1个小时。

8月16日,凤山新村36幢2单元DN200管道挖破抢修,历时5个小时。

8月17日,南明新村村口DN100消防栓断抢修,历时2个小时。

8月17日,五龙岙村三队DN100挖破抢修,历时3.5个小时。

8月18日,南明新村12幢DN100挖破抢修,历时1个小时。

8月18日,天姥路与江滨路岔口DN100挖破抢修,历时1个小时。

8月19日,南明新村12幢边DN100挖破抢修,历时1个小时。

8月20日,南明新村12幢边DN100挖破抢修,历时1个小时。

8月22日,五洲汽修厂DN400挖破,抢修历时9个小时。

8月24日,上礼泉大王庙边DN400漏水抢修,历时2个小时。

8月25日,五龙岙村口DN100挖破抢修,历时3个小时。

8月26日,沿江西路新和成边DN400挖破抢修,历时4个小时。

8月27日,凤山新村33幢DN200挖破抢修,历时2.5个小时。

8月29日,上礼泉大王庙畈DN150挖倒抢修,历时5个小时。

8月31日,平川路92号边DN100漏水抢修,历时2.5个小时。

8月31日,鼓山新村34幢DN100漏水抢修,历时1个小时。

9月1日,大道西路80号DN400漏水抢修,历时6个小时。

9月2日,大王庙印花机械厂围墙外DN400管破,抢修历时8个小时。

9月2日,拔茅卫生院门口DN150挖破抢修,历时3.5个小时。

9月5日,鼓山中路220号DN100漏水抢修,历时1.5个小时。

9月5日,南明新村16幢边DN100管破抢修,历时2个小时。

9月6日,印花新村4幢后DN100漏水抢修,历时2个小时。

9月7日,凤山新村37幢门口DN200挖破抢修,历时3个小时。

9月8日,凤山新村一鸣饭店对面DN150挖破抢修,历时3个小时。

9月8日,七星桥下富昌毛纺边DN200漏水抢修,历时7个小时。

9月9日,磕下新村孝行路边DN100管道挖破抢修,历时2个小时。

9月9日,印花新村1幢DN100漏水抢修,历时2个小时。

9月10日,白云新村1-2幢间DN100挖破抢修,历时1个小时。

9月10日,新回路一弄路口DN100挖破抢修,历时5个小时。