

### 重宣传 明职责 强管理

# 县水务集团全力推进创卫工作

通讯员 王莹莹

为迎接国家卫生县城考核验收工作,县水务集团全面打响创卫攻坚战,积极采取有效措施,实现管理全方位、全覆盖、无缝隙,不留任何盲区、死角,确保创卫工作圆满完成。

自创卫工作开展以来,县水务集团成立以主要领导为组长的创卫工作领导小组,指定落实专门人员,组织、部署、监督、检查,定期召开创卫工作会议,查摆、剖析薄弱环节并部署下阶段创卫工作。今年以来,县水务集团积极利用宣传橱窗、横幅、短信、微信等宣传平台,开展有关创卫、公民道德、健康、爱国卫生等知识宣传,共计张贴宣传海报60余份、设计宣传板报5期、发送短信30余

条,营造了浓厚的创卫氛围,使国家卫生县城创建工作更加深入人心。

县水务集团按照创卫工作细则,出台了《创建国家级卫生县城活动方案》,统一制订《新昌县水务集团卫生管理制度》,明确规定了各部门及子公司的责任、卫生区域划分以及卫生标准、卫生管理制度、奖惩标准等。今年以来,县水务集团上下共计开展集中式卫生大扫除活动20余次,除“四害”活动2次,统一卫生检查3次,落实整改卫生死角5处。

同时,县水务集团进一步加强管理、提升服务,致力排查各类安全隐患。日常工作中,县水务集团加强对水厂、加压站安全运行和供水管网巡护管理;加强水质管理和水质监测,加大日常生活饮用水卫生

检测力度;做好饮用水源地安全防护,切实加强长诏水库饮用水源保护执法工作。今年以来,累计组织开展“禁泳”“禁钓”等饮用水源保护执法检查270余次,警告和制止钓鱼、游泳等违法行为900多次,清理库面垃圾60多吨。在水厂水质卫生安全检测方面,确保水厂出厂水、管网水质合格率100%。在钟山水厂、老城区管网改造、户表改造等在建工地,要求其严格按照创卫标准,设立规范安全警示牌,优化施工环境卫生,文明施工管理,确保建设项目施工工地创卫达标。

县水务集团广大干部职工将以创建国家卫生县城为契机,进一步推动新昌城市供水事业再上水平,为全县优化发展环境作出新的贡献。

### 水务动态

## 水电公司党员参观甄完故里

通讯员 沈素珍

故事深深吸引。

近日,长诏水电公司党支部组织10名党员赴镜岭镇岩泉村参观廉政文化教育基地甄完故里,开展廉政教育主题活动。

大家首先参观了甄完墓冢。随后,在甄完公祠,大家观看了陈列在展馆的实物、图片、文字、故事、正反反面案例等廉政文化史料,被甄完限粮济民、黄河固堤、平冤免税、节支倡贤等生平事迹的小

此次教育活动,党员感受了一代廉吏的精神风范,起到了陶冶情操、净化心灵的作用。他的高洁人格,传承着中华文明中最为精华的部分,理理而且必须得到传承和弘扬。

党员们纷纷表示,要以此次参观学习实践活动为契机,进一步加强自身廉政意识,立足本职岗位,发扬奋力拼搏的精神,既要干事,又要干净,永葆廉洁本色。

## 水务集团开展安全生产检查

通讯员 王莹莹

近日,县水务集团安全生产检查组到钟山水厂施工现场开展安全生产检查。

检查组一行实地查看了在建工程项目施工现场,仔细询问安全生产措施落实情况。在听取相关负责人汇报后,检查组要求施工现场要

加强管理,各施工作业现场必须设置醒目的安全标志牌,施工人员必须严格佩戴安全帽等防护装备;要做好爆破、用电、消防等方面的安全管理工作;加强对施工人员安全宣传教育工作,倡导安全理念,普及安全文化;加强夏季高温天气施工安全工作,准备防暑药品、做好防火工作、制定应急预案等。

### 排污管渗漏外溢 供水管大量漏水

# 抢修队争分夺秒“救治”破损水管

通讯员 魏利平 潘锦春

“梅澄区块某处排污主干管出现污水渗漏外溢现象。”“长诏水库至猪山水厂DN800原水总管椽山段遭到施工破坏,出现大量漏水。”……一接到抢修任务,县水务集团立即拉响战斗号角,争分夺秒组织抢修队伍立即到位。为尽快使水管恢复正常运行,工作人员日以继夜地忙着各项抢修工作,最终顺利并提前完成各项抢险任务。

7月9日,经高新园区与排水公司联合排查,发现梅澄区块梅渚主干A线与纬二路交叉丁字路口排污主干管有污水渗漏外溢现象,口径为DN800螺旋钢管,位置在路面5米深处横穿纬二路的倒虹管某点。对此,县水务集团高度重视,立即组织召开抢险协调会议,会议针对当时各方面存在的客观困难因素作出具体的要求和部署,排水公司立即启动排污水事故应急预案,制定抢险方案。

7月11日,经过前期合理筹划、精心准备,抢险工作于当天上午10时30分正式开始,经过12个小时的紧张抢险,最终完成漏点的修复与加固工作,使污水主干管恢复畅通,进一步保障了园区污水系统的有效运行,为企业正常生产运行



保驾护航。此次抢险工作比预期时间提前18个小时完成。

7月12日上午,长诏水库至猪山水厂DN800原水总管椽山段遭到施工破坏,出现大量漏水,县水务集团领导及自来水公司、中法供水公司相关负责人第一时间赶赴现场,并立即启动原水输送应急预案:拔茅水厂启用备用水源供水,保证拔茅区域供水正常;城区启用备用水源供水,实施供水调度,启动低压供水,将供水影响降到最低;供水抢修队实行日夜紧急抢修计划,尽快恢复原水管通水;相关部门随时待命,积极做好突发性事件的应对准备。

当天晚上,青山大桥下一处灯

火通明,水务工程抢修队的工作人员正在争分夺秒地抢修破损的椽山段DN800原水总管。在近2米深的作业坑中套筒、焊接、堵封等工作开展得井然有序。经过13个小时的不间断施工作业,于当晚11时抢修主体工作完成,比预计抢修时间提前了8个小时。

原水总管开阀通水后,各相关单位工作人员顾不上休息,连夜对原水输送管网进行空气排放。在集团相关单位的通力协作下,7月13日上午,随着最后一个空气阀门的关闭,长诏水库至猪山水厂DN800原水管全面恢复正常供水,在最短时间内恢复了猪山水厂正常生产运行。

## 长诏水库开闸泄洪保度汛安全

通讯员 潘杰

进入梅汛以来,由于我县连降暴雨影响,使长诏水库水位迅速上涨。截至6月30日上午8时,库水位133.13米,库容15028万立方米,超过130.66米的梅汛期汛限水位。

为确保长诏水库防汛安全,按照上级部门防汛指令,于6月30日12时开始,长诏水库先后调节开启6孔闸门及大坝放水孔进行预泄,泄洪最大流量达41立方米每秒。截至7月5日上午8时,经连续6天

不间断泄洪放水,库水位下降2.65米,向下游累计泄洪1858万立方米,下降到130.48米处于汛限水位以下,为台汛期到来提前腾空库容,充分发挥了水库防洪抗灾能力。

泄洪前,长诏水库管理局认真做好泄洪预警工作,通知下游和市、县三防,派出人员对下游沿村进行放水预警通知,并对放水沿岸河道加强巡查,确保水库大坝安全泄洪工作。

据悉,上次长诏水库6孔闸门同时打开泄洪要追溯到1992年9月。



### 党员清扫环境卫生 营造舒适工作氛围

7月6日,沃洲水业工程公司党支部组织党员开展卫生清扫活动。上午8时,党员们对办公大楼及大院内卫生进行了彻底的清理。经过半天的辛勤劳动,办公大楼及院内环境焕然一新,营造了更加舒适的工作环境。(通讯员 张水萍 摄)

## 省市调研组来儒岙污水公司调研工作

通讯员 竺欢欣

7月12日下午,省人大常委会委员、环资委主任张景华、市人大常委会主任吕斌专程来到儒岙污水公司督查调研儒岙镇污水处理生产运行情况。县人大副主任张亚东、副县长裘武宏陪同调研。

调研组一行在污水处理厂实地察看了初沉池、SBR池、终沉池、消毒渠、压滤机房等生产运行情况。在公司会议室,儒岙镇及公司相关负责人就儒岙污水厂工程建设、管网配套、资金保障、运行情况等作了汇报。听取汇报后,调研组充分肯定了儒岙污水厂认

真处理工程建设及日常安全运行等工作,同时对增加污水有效收集、污水处理收费、污泥检测利用、污水检测等方面提出了具体要求。

一起参与督查调研的省、市、县有关领导还就污水处理民生工作进行了深入探讨。

## 亮身份作承诺 水务党员树新风

通讯员 王勇

为推动“两学一做”学习教育扎实开展,引导全体党员立足岗位作贡献,充分发挥先锋模范作用。日前,县水务集团行政党支部在全体在岗党员中推行“亮身份、作承诺”主题活动。

在活动中,县水务集团行政党

支部要求每位党员佩戴党徽。同时每位党员办公桌上放上量身定制的公示牌,公示牌面对党员一侧标有入党誓词,时刻提醒党员要认真履职;另一侧附有党员照片、姓名、职务与部门,还有“敬业爱岗、规范管理、优质服务、廉洁自律”的服务承诺。

此举使全体党员在无形之中感受到群众的监督压力,他们纷纷表

示:在工作、生活中,要时时处处事事对照“四讲四有”这一标准来衡量自己、检视自己、提升自己,要讲奉献、有作为;要紧密联系公司实际,努力在岷新污水厂二期扩建工程、城南供水加压泵站、龙山水厂排水处理工程、饮用水源保护等工作中发挥先锋模范作用,在工作岗位上建功立业、展示新作为。

## 新昌城市自来水水质公报

(2016年6月)

水质指标	单位	国家标准	检测结果	
		(GB5749-2006)	出厂水	管网水
色度	度	≤15	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.1	0.22
臭和味	/	无异臭、异味	0	0
肉眼可见物	/	无	无	无
耗氧量	mg/L	≤3	1.0	1.0
游离氯	mg/L	出厂水	≥0.3	0.55
		管网水	≥0.05	0.16
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	<1
综合合格率	%	≥95	100	100